

# 輸液ポンプ・シリンジポンプ サービス停止の機器リスト(2012年10月20日現在)

リストに追加しましたポンプは、黄色枠で示しております。

現取扱会社	輸入/販売元 (販売当時)	製造元 (販売当時)	販売名	機種名・型番等	医療機器承認番号		備考
					新承認番号体系	旧承認番号体系	
テルモ(株)	テルモ(株)	テルモ(株)	テルフュージョン輸液ポンプSTC-502	STC-502	15500BZZ00122000	55B-122	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプSTC-503	STC-503	15800BZZ01145000	58B-1145	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプSTC-506	STC-506	20200BZZ00178000	02B-178	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプSTC-508	STC-508	20400BZZ00677000	04B-0677	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプTE-111	TE-111	20500BZZ00415000	05B-415	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプSTC-521	STC-521	15900BZZ00779000	59B-779	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプSTC-523	STC-523	16300BZZ00673000	63B-673	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプSTC-525	STC-525	20200BZZ01282000	02B-1282	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプSTC-525X	STC-525X	20700BZZ00581000	07B-0581	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプTE-311	TE-311	20700BZZ00797000	07B-0797	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプTE-312	TE-312	20700BZZ00752000	07B-0752	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプSTC-531	STC-531	16300BZZ00917000	63B-917	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプTE-331	TE-331	21200BZZ00341000	-	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョンシリンジポンプTE-332	TE-332	21200BZZ00342000	-	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプTE-112	TE-112	20800BZZ00693000	-	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプTE-131	TE-131	21500BZZ00481000	-	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプTE-161	TE-161	21500BZZ00637000	-	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプTE-171	TE-171	21200BZZ00575000	-	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプTE-172	TE-172	20900BZZ00576000	-	修理サービス、保守部品供給終了
			テルフュージョン輸液ポンプTE-161S	TE-161S	21500BZZ00666000	-	修理サービス、保守部品供給終了
テルフィードENポンプFE-501	FE-501	20500BZZ00598000	05B第0598号	修理サービス、保守部品供給終了			
株)ジェイ・エム・エス	株)ジェイ・エム・エス	株)メテク	大塚輸液ポンプOT-501	OT-501	-	(60B)第1187号	修理サービス、保守部品供給終了
			大塚輸液ポンプOT-601	OT-601	-	(03B)第0180号	修理サービス、保守部品供給終了
			大塚輸液ポンプOT-701	OT-701	21200BZZ00527000	-	修理サービス、保守部品供給終了、2012.10追加
			大塚輸液ポンプOT-711	OT-711	21200BZZ00528000	-	修理サービス、保守部品供給終了、2012.10追加
		株)ジェイ・エム・エス	JMSシリンジポンプSP-10	SP-10	16200BZZ00752000	(62B)第0752号	修理サービス、保守部品供給終了
			JMSシリンジポンプSP-100	SP-100	20100BZZ01718000	(01B)第1718号	修理サービス、保守部品供給終了
			JMSシリンジポンプSP-100S	SP-100S	20100BZZ01718000	(01B)第1718号	修理サービス、保守部品供給終了
			JMSシリンジポンプSP-500	SP-500	20800BZZ00861000	(01B)第1718号	修理サービス、保守部品供給終了
			JMSシリンジポンプSP-500D	SP-500D	20800BZZ00861000	(01B)第1718号	修理サービス、保守部品供給終了、2010.12追加
			JMSシリンジポンプSP-500s	SP-500s	20800BZZ00861000	-	修理サービス、保守部品供給終了、2012.10追加
JMSシリンジポンプSP-110	SP-110	21300BZZ00500000	-	修理サービス、保守部品供給終了、2012.10追加			
スミスメディカル・ジャパン(株)	スミスメディカル・ジャパン(株)	グレスビー	グレスビー3000輸液ポンプ	GM3000	20700BZY00319000	-	2014年12月末、修理サービス、保守部品供給終了予定
			グレスビー3500	SP3500	20800BZZ00024000	-	2014年12月末、修理サービス、保守部品供給終了予定
			グレスビー3500TCI	SP3500TCI	21300BZZ00019000	-	2014年12月末、修理サービス、保守部品供給終了予定
アトムメディカル(株)	-	アトムメディカル(株)	235(アトムシリンジポンプ)	235	15900BZZ00141000	59B-141	修理サービス、保守部品供給終了
			1235	1235	20300BZZ00549000	03B-0549	修理サービス、保守部品供給終了
			アトム輸液ポンプP-500	P-500	20300BZZ00550000	03B-0550	修理サービス、保守部品供給終了
ニプロ(株)	ニプロ(株)	テクトロン 澁谷工業 澁谷工業 アルメックス 澁谷工業 テクトロン テクトロン テクトロン メテク メテク	P-300(アトム輸液ポンプ)	P-300	15900BZZ00153000	59B-153	修理サービス、保守部品供給終了
			輸液ポンプFP-950	FP-950	16000BZZ00015000	60B0015	修理サービス、保守部品供給終了
			ニプロ輸液ポンプFP-450	FP-450	16200BZZ02054000	62B2054	修理サービス、保守部品供給終了
			ニプロ輸液ポンプFP-1000	FP-1000	16200BZZ02055000	62B2055	修理サービス、保守部品供給終了
			輸液ポンプFP-5000	FP-5000	20500BZZ00237000	05B0237	修理サービス、保守部品供給終了
			輸液ポンプFP-2001	FP-2001	20400BZZ00794000	04B0794	修理サービス、保守部品供給終了
			シリンジポンプSP-3	SP-3-T	16000BZZ00027000	60B0027	修理サービス、保守部品供給終了
			シリンジポンプSP-60	SP-60-T	16000BZZ01106000	60B1106	修理サービス、保守部品供給終了
			シリンジポンプSP-70	SP-70	20600BZZ00882000	05B0882	修理サービス、保守部品供給終了
			ニプロキャリカポンプCP-136	CP-136	15800BZZ00536000	58B0536	修理サービス、保守部品供給終了
ニプロキャリカポンプCP-300	CP-300	20800BZZ00186000	-	修理サービス、保守部品供給終了、2010.12追加			
			トップ輸液ポンプTOP-2100	TOP-2100	-	(01B)第136号	修理サービス、保守部品供給終了

## 輸液ポンプ・シリンジポンプ サービス停止の機器リスト(2012年10月20日現在)

リストに追加しましたポンプは、黄色枠で示しております。

現取扱会社	輸入/販売元 (販売当時)	製造元 (販売当時)	販売名	機種名・型番等	医療機器承認番号		備考	
					新承認番号体系	旧承認番号体系		
株トップ	-	株トップ	トップ輸液ポンプTOP-3100	TOP-3100	20300BZZ00653000	(03B)第0653号	修理サービス、保守部品供給終了、2010.12追加	
			トップシリンジポンプTOP-5100	TOP-5100	16000BZZ01234000	(02B)第895号		
			トップシリンジポンプTOP-5200	TOP-5200	20400BZZ00375000	(04B)第0375号		
日機装(株)	日機装(株)	日機装(株)	輸液注入ポンプPRS-60	PRS-60	15800BZZ00289000	(58B)第0289号	修理サービス、保守部品供給終了	
			輸液注入ポンプPRS-30	PRS-30	16000BZZ01234000	(60B)第1234号		
			輸液ポンプPRS-20	PRS-20	16200BZZ01015000	(62B)第1015号		
		応研精工	日機装(株)	輸液ポンプPFA-12	PFA-12	16000BZZ01233000	(60B)第1233号	修理サービス、保守部品供給終了
				インフュージョンポンプ(IP-11)IP-21	IP-11 IP-21	15300BZZ00401000	(53B)第0401号	修理サービス、保守部品供給終了
				インフュージョンポンプ(マイフューザPSW-11)	PSW-11A	15600BZZ01161000	(56B)第1161号	修理サービス、保守部品供給終了
				インフュージョンポンプ(マイフューザPSW-31)	PSW-31	15800BZZ00308000	(58B)第0308号	修理サービス、保守部品供給終了
アイエムアイ(株)	株トップ	IVAC	インフュージョンポンプDKI-W3A	DKI-W3A	16200BZZ01377000	(62B)第1377号	修理サービス、保守部品供給終了	
			アイバック輸液ポンプ	IVAC-630	-	53B輸第8号	修理サービス、保守部品供給終了	
バクスター(株)	株メディコン	BARD	アイバック輸液ポンプ 530	530	-	02B輸第0581号	修理サービス、保守部品供給終了	
			ハーバードミニインフューザー400	6461400	-	(63B輸)第0905号	修理サービス、保守部品供給終了	
			PCAポンプ	6464001	-	(63B輸)第0318号	修理サービス、保守部品供給終了	
			AP II ポンプ(平成7年12月5日一変で名称変更) 対象は、旧名称のバード携帯用PCA	6464201 6464202	-	(02B輸)第0112号	修理サービス、保守部品供給終了	
			コーダⅢ	6465403	-	(01B輸)第0532号	修理サービス、保守部品供給終了	
バクスター(株)	バクスター	6060マルチセラピーポンプ	A2M9832	20800BZY01079	-	修理サービス、保守部品供給終了		
日本光電工業(株)	日本光電工業(株)	日本光電工業(株)	輸液ポンプ	TFV-1100	-	52B-0518	修理サービス、保守部品供給終了	
			輸液ポンプ	TFV-1200	-	59B-0086	修理サービス、保守部品供給終了	
			輸液ポンプ	TFV-1200A	-	59B-1110	修理サービス、保守部品供給終了	
			輸液ポンプ	TFV-2010	-	63B-0320	修理サービス、保守部品供給終了	
			輸液ポンプ	TFV-2100	-	63B-0320	修理サービス、保守部品供給終了	
			輸液ポンプ	TFV-2200, 2210, 2250	-	63B-0320	修理サービス、保守部品供給終了、2010.12機種追加	
			輸液ポンプ	TFV-2300	-	63B-0320	修理サービス、保守部品供給終了	
		テルモ(株)	輸液ポンプ	TFV-4110	-	04B-0667	修理サービス、保守部品供給終了	
			輸液ポンプ	TFV-4120	-	05B-0415	修理サービス、保守部品供給終了	
			ボルメトリック輸液ポンプ	900, 901, 926, 922, 927, 928	15200BZY01444000	52B輸第1444号	修理サービス、保守部品供給終了	
東機質	-	IMED Corporation	アイド ボルメトリック輸液ポンプ	960, 965	15500BZY00915000	55B輸第915号	修理サービス、保守部品供給終了	
			アイド ボルメトリック輸液ポンプ 980シリーズ	980, 980C	16300BZY00220000	63B輸第0220号	修理サービス、保守部品供給終了	
アポットジャパン	アポットジャパン (旧社名:ダイナポット)	-	ナイスフロポンプ	047083	20100BZY00354000	(01B輸)第0354号	修理サービス、保守部品供給終了	